


Kurzanleitung zu Steuergerät Einzelspeicher

Dimplex ZWM05 AC

1. Alle Drähte gemäss folgendem Schaltbild anschliessen.



2. Spannung 230V einschalten
3. Taster Sondereinstellungen (unter Abdeckung) drücken.
4. Drehwahlschalter auf E2 stellen. Mit Plustaste den Wert auf 20° stellen
5. Drehwahlschalter auf E1 stellen. Mit Plus/Minus auf folgenden Wert:
400-600müM = 0°C 600-900müM = -3°C ab 900müM = -6°C
6. Taster Sondereinstellungen erneut drücken bis LED erlischt
7. Drehwahlschalter auf Uhrensymbol stellen. Mit Plus/Minus auf effektive Uhrzeit plus zwei Stunden stellen (z.B wenn jetzt 11.30 Uhr = Einstellen auf 13.30).
8. Wert LA blinkt. Löscht nach einer Weile automatisch. Abdeckung wieder aufsetzen

Test:

EW-Kommandoschutz betätigen. Rechts von LL und LF muss im Display ein schwarzer Punkt erscheinen.

Mit der Plustaste die Zeit auf 06:00 stellen. Jetzt müssen die Lastschützen ziehen (wenn's draussen nicht über 20°C ist...)

Wenn Lastschütz gezogen hat, geht's 5 min. bis das thermische Relais im Ofen ebenfalls schaltet; dann müssen Ampères gemessen werden können.

Nicht vergessen am Schluss der Prüfung die Zeit LA wieder auf effektive Uhrzeit plus zwei Stunden stellen!