


1. Alle Drähte gemäss folgendem Schaltbild anschliessen.



2. Spannung 230V einschalten
3. Taster Sondereinstellungen (unter Abdeckung) drücken.
4. Drehwahlschalter auf E2 stellen. Mit Plustaste den Wert auf 20° stellen
5. Drehwahlschalter auf E1 stellen. Mit Plus/Minus auf folgenden Wert:
400-600müM = 0°C 600-900müM = -3°C ab 900müM= -6°C
6. Taster Sondereinstellungen erneut drücken bis LED erlischt
7. Drehwahlschalter auf Uhrensymbol stellen. Mit Plus/Minus auf effektive Uhrzeit plus zwei Stunden stellen (z.B wenn jetzt 11.30 Uhr = Einstellen auf 13.30).
8. Wert LA blinkt. Löscht nach einer Weile automatisch. Abdeckung wieder aufsetzen

Test:

EW-Kommandoschutz betätigen. Rechts von LL und LF muss im Display ein schwarzer Punkt erscheinen.

Mit der Plustaste die Zeit auf 06:00 stellen. Jetzt müssen die Lastschützen ziehen (wenn's draussen nicht über 20°C ist...)

Wenn Lastschütz gezogen hat, geht's 5 min. bis das thermische Relais im Ofen ebenfalls schaltet; dann müssen Ampères gemessen werden können.

Nicht vergessen am Schluss der Prüfung die Zeit LA wieder auf effektive Uhrzeit plus zwei Stunden stellen!